

COMUNE DI PRATO

Settore Edilizia Pubblica – Serv. LL.PP. – Piazza Mercatale, 31 – 59100 Prato (PO)

COSTRUZIONE DI NUOVI SPOGLIATOI A CORREDO DEL CAMPO DI CALCIO S. IPPOLITO

Loc. S. Ippolito
Prato

FASCICOLO DEL FABBRICATO

(D. Lgs. 494/96 e s.m.i.)

<u>Committente</u>	Comune di Prato - Settore Edilizia Pubblica – Serv. LL.PP. – Piazza Mercatale, 31 – 59100 Prato (PO)
<u>Progettista</u>	Geom. Andrea Sanesi – Geom. Antonio Malenotti -C/o Comune di Prato – Settore Edilizia Pubblica – Servizio LL.PP. – Piazza Mercatale, 31 – 59100 Prato (PO) - Tel. 0574 1836641.
<u>Direttore dei Lavori</u>	Geom. Antonio Malenotti - C/o Comune di Prato – Settore Edilizia Pubblica – Servizio LL.PP. – Piazza Mercatale, 31 – 59100 Prato (PO).
<u>Responsabile dei lavori</u>	Ing. Paolo Bartalini - C/o Comune di Prato - Settore Edilizia Pubblica – Servizio LL.PP. – Piazza Mercatale, 31 – 59100 Prato (PO).
<u>Coord. per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione</u>	Arch. Riccardo Lombardi – Iscritto all’Ordine Architetti della Provincia di Pistoia al n. 504 – Residente in Corso Indipendenza, 9 – 51011 Buggiano (PT) - c/o Studio di Architettura Mannelli - Piazza Dante Alighieri, 23- Pistoia - tel. e fax 0573.29225.

A1 – MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA - REVISIONE

Compartimento	Indispensabile		Cadenza	Rischi potenziali	Attrezzature di sicurezza in esercizio	Dispositivi ausiliari di sicurezza
	Si	No				
Impermeabilizzazione solai piani (ripristino fessurazioni)	X		3 anni	Contatto con bitume Inalazione sostanze nocive Cadute dall'alto	Linea di vita in copertura	Idoneo ponte su ruote
Idranti e manichette (prova funzionamento e portata)	X		1 anno	Investimento dal getto d'acqua		
Rilevatori di fumo (verifica funzionamento)	X		6 mesi	Elettrocuzione		
Tubazioni adduzione gas (verifica giunture)		X	2 anni	Incendio, esplosione del gas presente nei tubi		
Salvavita (prova dell'efficienza)	X		1 anno	Elettrocuzione		
Impianto di distribuzione e terminali (verifica dell'integrità)	X		5 anni	Elettrocuzione		
Impianto di illuminazione (sostituzione lampade)	X		A guasto	Elettrocuzione		
Caldia a gas (verifica del funzionamento)	X		1 anno	Inalazioni fumi e polveri Ustioni		
Pittura murale interna (ritocchi)		X	2 anni	Caduta dall'alto		Idoneo ponte su ruote
Serramenti in alluminio (sostituzione di vetri)	X		A guasto	Caduta dall'alto Tagli alle mani nel maneggiare gli elementi vetrati		Idoneo ponte su ruote

A2 – MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA – SANATORIA E RIPARAZIONE						
Compartimento	Indispensabile		Cadenza	Rischi potenziali	Attrezzature di sicurezza in esercizio	Dispositivi ausiliari di sicurezza
	Si	No				
Impermeabilizzazione solai piani (rifacimento parziale o totale della membrana)	X		A guasto	Contatto con bitume Inalazione sostanze nocive Cadute dall'alto	Linea di vita in copertura	Idoneo ponte su ruote
Idranti e manichette (sostituzione)	X		A guasto	Investimento dal getto d'acqua		
Rilevatori di fumo (sostituzione)	X		A guasto	Elettrocuzione		
Tubazioni adduzione gas (sostituzione tubi e rifacimento giunture)	X		A guasto	Incendio, esplosione del gas presente nei tubi		
Salvavita (sostituzione)	X		A guasto	Elettrocuzione		
Impianto di distribuzione e terminali (riparazione)	X		5 anni	Elettrocuzione		
Impianto di illuminazione (sostituzione apparecchio illuminante)	X		A guasto	Elettrocuzione		Idonea scala doppia
Caldaia a gas (sostituzione della caldaia)	X		8 anni	Inalazioni fumi e polveri Ustioni Incendio		
Pittura murale interna (ritocchi)		X	2 anni	Caduta dall'alto		Idonea scala doppia
Serramenti in alluminio (sostituzione delle cerniere)	X		20 anni	Caduta dall'alto		Idoneo ponte su ruote

Pistoia, 16.07.2007

Arch. Riccardo Lombardi