

CASCINE DI TAVOLA  
 RECUPERO DEI MANUFATTI DELL'AREA DELLE PAVONIERE  
 E DEL CANALE DELLA CORSA AI FINI DELLA VALORIZZAZIONE  
 DEL PATRIMONIO STORICO CULTURALE DEL PARCO  
 E DELLA RIGENERAZIONE DEL SISTEMA DELLE ACQUE NEI CANALI  
 - PROGETTO ESECUTIVO -

ARCH. CATERINA BRUSCHI  
 Progettista opere architettoniche  
 ING. FRANCESCO SANZO  
 Progettista opere strutturali  
 DOTT. CHM. SERGIO SPAGNESI  
 Progettista aspetti ambientali  
 e collaborazione al Rip.  
 GEOM. NUNZIO MICELI  
 Collaboratore alla progettazione  
 DA SERENA PIANTINI  
 Collaboratore alla progettazione  
 Responsabile Unico del Procedimento  
 ING. GIAMPAOLO BONINI



TAVOLA	06	ELABORATO	Luglio 2013	SCALA
IL PROGETTISTA		MANUFATTO N.2-3 - AREA DELLE PAVONIERE		1:5.000
		INQUADRAMENTO TERRITORIALE		1:100/20
		STATO ATTUALE - Planimetria e sezioni		1:100/50
		ANALISI DEI MATERIALI E DEL DEGRADO		1:100/50
		INDICAZIONI PROGETTUALI PER IL RECUPERO		1:100/50
DATA		Planimetria e sezioni		1:100/50



LOCALIZZAZIONE DEL MANUFATTO - Scala 1:5.000  
 Area interessata dal progetto di restauro  
 Localizzazione del manufatto





Colonnini e basamenti lapidei accatastati il loco.





## MANUFATTO N.2

STATO ATTUALE





ANALISI DEL DEGRADO



LEGENDA

- Degradazione multipla della superficie litica
- Vegetazione infestante
- Terrano di riporto e/o deposito superficiale
- Patina biologica
- Lacune e dissesti nella pavimentazione



ANALISI DEI MATERIALI



LEGENDA

- Pietra arenaria sbazzata o lavorata
- Vegetazione e depositi superficiali
- Pavimentazione in pietrame sbazzato

INDICAZIONI PROGETTUALI PER IL RECUPERO DEL MANUFATTO



LEGENDA

- Consolidamento e protezione di superfici lapidee spolveranti
- Riposizionamento di colonnini e cimase accatastati in loco
- Asportazione estrappamento e rimozione delle vegetazioni infestanti ed elementi estranei
- Eliminazione dell'umidità di risalita e relative efflorescenze saline
- Integrazione e riposizionamento degli elementi litici della pavimentazione

Eliminazione della vegetazione infestante con taglio delle piante ad alto fusto

Rifacimento della balaustra in legno con le modallità originali, come visibile nell'imagine d'epoca

Inserimento di biostuola per consolidare fargine in prossimità del manufatto


Inserimento di tessuto non tessuto sotto un letto di inerti di piccole dimensioni e coloriture variabili

## MANUFATTO N.3



LOCALIZZAZIONE DEL MANUFATTO - Scala 1:5.000  
 Area interessata dal progetto di restauro  
 Localizzazione del manufatto


STATO ATTUALE



LEGENDA

- Pietra calcarea sbazzata o lavorata
- Vegetazione e depositi superficiali
- Pavimentazione in pietrame sbazzato


ANALISI DEI MATERIALI



LEGENDA

- Degradazione multipla della superficie litica
- Vegetazione infestante
- Terrano di riporto e/o deposito superficiale
- Patina biologica

ANALISI DEL DEGRADO



LEGENDA

- Consolidamento e protezione di superfici lapidee spolveranti
- Riposizionamento di colonnini e cimase accatastati in loco
- Asportazione estrappamento e rimozione delle vegetazioni infestanti ed elementi estranei
- Eliminazione dell'umidità di risalita e relative efflorescenze saline

INDICAZIONI PROGETTUALI PER IL RECUPERO DEL MANUFATTO

