

AREA INTERVENTO	LOCALIZZAZIONE	tipologia danneggiamento
SEGNALETICA		
SEGNALETICA STRADALE (CARTELLI, PORTALI, SEGNALETICA LUMINOSA)	portali	danno alla struttura portante ed al pannello segnaletico
SEGNALETICA STRADALE (CARTELLI, PORTALI, SEGNALETICA LUMINOSA)	segnaletica	danneggiamento ai pali di sostegno ed ai cartelli
SEGNALETICA STRADALE (CARTELLI, PORTALI, SEGNALETICA LUMINOSA)	segnaletica installata per messa in sicurezza zone pericolanti	Via Balducci, Via Akessandria, Via Marengo, Via del Purgatorio, Via Viotto della Violata, Piazza Ciardi, Via Mazzoni, Via Pomeria, Via di Nebbiaia, Piazza Macelli, Via Carradori, Via dell'Abbaco
PISTE CICLABILI		
PISTE CICLABILI	staccionate piste ciclabili	danneggiamento delle staccionate, segnaletica, pavimentazioni vari tratti
SPAZI PUBBLICI		
SPAZI PUBBLICI STRADE PIAZZE	Piazza Ciardi	danneggiamenti a tutta la piazza a causa di caduta alberi
SPAZI PUBBLICI STRADE PIAZZE	Piazza Cardinale Niccolò	danni a causa di caduta alberi e di elementi in laterizio (solo giardino)
SPAZI PUBBLICI STRADE PIAZZE	Via San Giusto (pressi del ponte San Giusto)	l'alberatura caduta ha causato danneggiamenti all'aiuola con conseguente distacco di cordoni e segnaletica dell'intera aiuola a delimitazione inizio della pista ciclabile
SPAZI PUBBLICI STRADE PIAZZE	Via Roma 512/V	gli alberi di pino caduti hanno causato un rialzamento del tratto di marciapiede pubblico
SPAZI PUBBLICI STRADE PIAZZE	Via di Galceti alla rotonda con Via Sette Marzo	l'alberatura pino caduta ha causato un rialzamento del tratto di marciapiede pubblico
SPAZI PUBBLICI STRADE PIAZZE	Via Abati (pressi incrocio con Via Targetti)	le alberature cadute hanno causato un rialzamento del tratto di marciapiede pubblico
SPAZI PUBBLICI STRADE PIAZZE	Via Pollative pressi sottopasso Autostrada A11	l'alberatura privata caduta ha causato un rialzamento della sede stradale
SPAZI PUBBLICI STRADE PIAZZE	Via Fattori	tratto di marciapiede divelto da passaggio di autogru
SPAZI PUBBLICI STRADE PIAZZE	Via di Gello (pressi Lanificio Fedora)	l'alberatura caduta ha causato un rialzamento del tratto di marciapiede pubblico
CIMITERI		
CIMITERI	Canneto - via di Canneto	Risultano visibili ai lati del cancello di ingresso in corrispondenza dei due cipressi lesioni importanti sul muro di cinta - nell'area di perinenza, esterna al cimitero, un paletto della rete di recinzione risulta staccato dal cordolo di base
CIMITERI	Chiesanuova - via Montalese	la caduta di alberi ha provocato danni a svariate tombe nei campi di inumazione
CIMITERI	Chiesanuova - via Montalese	danneggiata di 10 scale in metallo per accedere ai loculi/ossarini alti. Cascando a terra le lamiere per parapetto si sono rotte e si è staccato una parte del telaio
CIMITERI	Chiesanuova - via Montalese	distacco di tubi per la raccolta dell'acqua piovana su tetti sia orizzontali che verticali

CIMITERI	Chiesanuova - via Montalese	distacco parziale di calcestruzzo in varie porzioni degli immobili
CIMITERI	Chiesanuova - via Montalese	caduta di tegole dalle strutture (blocchi loculi, uffici, ecc...) poste all'interno del cimitero
CIMITERI	Chiesanuova - via Montalese	risultano visibili sul muro di cinta realizzato in pietre delle spancature provocate dallo spingere del vento
CIMITERI	Chiesanuova - via Montalese	4 lampioni danneggiati e inclinati
CIMITERI	Chiesanuova - via Montalese	distacco di intonaco da porzioni di muro degli edifici posti all'interno del cimitero
CIMITERI	Coiano - via di Coiano	distacco di guaina sulla copertura dei blocchi loculi
CIMITERI	Galciana - via Olindo Nesi	distacco di guaina sulla copertura dei blocchi loculi
CIMITERI	Galciana - via Olindo Nesi	crollo di porzione di muro perimetrale in blocchi di cemento
CIMITERI	Gonfienti - via di Gonfienti	risultano visibili sul muro di cinta realizzato in pietre delle spancature provocate dallo spingere dagli alberi esistenti nel cimitero
CIMITERI	Grignano - via della Chiesa di Grignano	distacco di porzioni di cornicione dei loculi
CIMITERI	Iolo - via Guazzalotri	distacco di guaina sulla copertura dei blocchi loculi
CIMITERI	Iolo - via Guazzalotri	Verificare stabilità alberi
CIMITERI	Iolo - via Guazzalotri	distacco parziale di calcestruzzo in varie porzioni dell'immobile
CIMITERI	Mezzana - via dell'Agio	danneggiamenti alle tombe a terra. Alcune croci provvisorie in legno sono state divelte e alcune piante decorative poste sulla tomba risultano danneggiate.
CIMITERI	Mezzana - via dell'Agio	danneggiamenti ad alcune lapidi degli ossarini e dei loculi. Distacco dei porta fiori, rottura dei vetri posti davanti alla lapide e distacco di una lapide di marmo.
CIMITERI	Mezzana - via dell'Agio	danneggiata scala in alluminio per accedere ai loculi/ossarini alti. Cascando a terra la lamiera per parapetto si è rotta
CIMITERI	Paperino - via del Pozzo	distacco della guaina posta a copertura dei blocchi loculi
CIMITERI	Paperino - via del Pozzo	distacco delle gronde in PVC per la raccolta di acqua proveniente dal tetto
CIMITERI	Pizzidimonte - via Mugellese	distacco parziale di calcestruzzo agli angoli e in porzioni dell'immobile
CIMITERI	Pizzidimonte - via Mugellese	spostamento di un provvisorio dal campo di inumazione allo spazio di fronte all'ascensore
CIMITERI	Pizzidimonte - via Mugellese	distacco di rami da alberatura esistente
CIMITERI	S.Cristina - via della Chiesa di Santa Cristina	distacco di rami da alberatura esistente
CIMITERI	S.Giorgio a Colonica	guaina divelta dal blocco loculi
CIMITERI	S.Giorgio a Colonica	distacco di tubi per la raccolta dell'acqua piovana su tetti sia orizzontali che verticali
CIMITERI	S.Giorgio a Colonica	distacco di rami attualmente appoggiati sul tetto dell'immobile
CIMITERI	S.Giorgio a Colonica	distacco di tubi per la raccolta dell'acqua piovana su tetti sia orizzontali che verticali
CIMITERI	San giusto - via Piazzanese	distacco della guaina posta a copertura dei blocchi loculi
CIMITERI	San giusto - via Piazzanese	la caduta di alberi ha provocato danni a svariate tombe nei campi di inumazione e ai vialetti interni
CIMITERI	Santa Maria a Colonica	danneggiata di 2 scale in metallo per accedere ai loculi/ossarini alti. Cascando a terra le lamiere per parapetto si sono rotte e si è staccata una parte del telaio
CIMITERI	Santa Maria a Colonica	distacco di guaina sulla copertura dei blocchi loculi
CIMITERI	Santa Maria a Colonica	distacco di intonaco dalla cappella
CIMITERI	Sant'Ippolito	muro perimetrale danneggiato (piccole fessurazioni) dalle sollecitazioni di cipressi posti in prossimità del perimetro
CIMITERI	Sant'Ippolito	danneggiato il lume di una tomba a terra
CIMITERI	Sant'Ippolito	distacco di intonaco dalla cappella
CIMITERI	Sant'Ippolito	rottura di cavo in PVC per trasposto cavi elettrici
CIMITERI	Tavola - via Braga	pavimentazione rialzata intorno ad un albero
CIMITERI	Tobbiana Casale - via Ciliegia	la caduta di alberi ha provocato danni a svariate tombe nei campi di inumazione

CIMITERI	Tobbiana Casale - via Ciliegia	Divelta la copertura a volta in plexiglass della galleria loculi della zona nuova con danneggiamento dei paramenti di svariate lapidi
CIMITERI	alberi caduti per il vento	2 a Chiesanuova, 1 a Tobbiana, 4 a San Giusto
CIMITERI	alberi da rimuovere in quanto causano pericolo per pubblica incolumità, come da sopralluoghi effettuati dal perito preposto	n. 30 alberi da rimuovere e n. 30 nuove piantumazioni